



Foto 1

Blick in Richtung Zufahrt



Foto 2

Rechts neben dem Verkehrsschild ist das Notstromaggregat zu sehen, dahinter (darüber) grau die Gebäudeecke der Endoskopie.

Links, vor dem Treppenaufgang ist der Aufzug für Schwerstverbrannte mit einem abgehängten Stahl-Glas-Vordach sichtbar. Das Glasvordach wird für die Dauer der Baumaßnahme durch ein kleineres, provisorisches Dach aus Holz ersetzt.



Foto 3

Blick in den Innenhof mit der Einengung der Zufahrt zwischen Treppenaufgang und Endoskopie.



Foto 4

Blick aus dem „Innenhof“ in Richtung Zufahrt.



Foto 5

Blick in den „Innenhof und auf den Westgiebel Haus 20. Künftiger Standort Raumgerüst und Fassadenaufzug.



Foto 6

Blick aus südwestlicher Richtung auf den Westgiebel